

Návod k použití

(informace poskytované výrobcem)

Výrobce: **SINTEX, a.s. Moravská 1078, Česká Třebová 560 02**

Výrobek: **Ochranný oděv OPO (typ 6)**

Oděv tvoří souprava: blůza + kalhoty

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100% polypropylen

Výrobek byl posouzen z hlediska požadavků stanovených dle Nařízení parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 jsou konkretizovány normou ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) v návaznosti na ČSN EN ISO 13688:2014/A1 (id. EN ISO 13688:2013/A1). Z hlediska požadavků normy ČSN EN 13034+A1:2009 byl výrobek posuzován jako předmět poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím. Ochranný oděv typu 6 byl zkoušen jako celý oděv. Posouzení bylo provedeno oznámeným subjektem č. 1021 TZÚ, s.p. Brno. Jedná se o OOP III. Kategorie. Výrobek podléhá pravidelnému dozoru oznámeným subjektem TZÚ, s.p. Brno.

TABULKA VELIKOSTÍ:

velikost	MUŽI		ŽENY	
	obvod hrudníku	obvod pasu	obvod hrudníku	obvod pasu
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64 - 68	80 - 84	60 - 64
44	84 - 88	68 - 72	84 - 88	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68 - 72
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96 - 100	84 - 88	96 - 100	76 - 80
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84 - 88
54	104 - 108	96 - 100	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120 - 124	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
VÝŠKOVÉ SKUPINY				
typ	MUŽI		ŽENY	
snížená	152 - 170		152 - 158	
základní	170 - 182		158 - 170	
prodlouž.	182 - 194		170 - 176	

OBLAST POUŽITÍ:

Ochranný dvoudílný oděv OPO (typ 6) proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím. Oděv je určen k opakovanému použití.

VÝZNAM OZNAČENÍ:

 ČSN EN ISO 13688:2014/A1	 ČSN EN 13034+A1:2009 typ 6
Piktogram označuje, že je nutno seznámit se s pokyny výrobce.	Piktogram ve tvaru štítu vyjadřuje nebezpečí, před kterým má oděv chránit a druh nebezpečí je symbolizován obrázkem uvnitř štítu. Piktogram označuje, že ochranný oděv lze použít v prostředí s chemickým nebezpečím

Zkušebními metodami byly u použitého materiálu dle požadavků norem zjišťovány parametry	
požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím dle ČSN EN 13034+A1:2009	dle normy ČSN EN ISO 13688:2014/A1
zkušební metodou ČSN EN 14325:2019	- nezávadnost dle čl. 4.2 (ČSN EN ISO 105-E04, ČSN EN ISO 105-X12, ČSN EN ISO 3071, ČSN EN ISO 14184-1) - změna rozměrů dle čl. 5.3 (ČSN EN ISO 6330)

MATERIÁL POUŽITÝ NA VÝROBU ODĚVU OPO SPLŇUJE POŽADAVKY ČSN EN 13034+A1:2009 V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚROVNÍCH:

Vlastnost	Třída	Parametr	Třída
Odolnost proti oděru	3	Odpudivost	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%) 3
Pevnost v dalším trhání	6		o-xylen (100%) butan-1-ol N N
Pevnost v tahu	6	Penetrace	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%) 2 3
Odolnost proti propíchnutí	4		o-xylen (100%) butan-1-ol N N
Pevnost švů	5		

Oděv byl testován jako celek dle čl.52 ČSN EN 13034+A1

POKYNY K POUŽITÍ a UPOZORNĚNÍ:

- Pro splnění základních bezpečnostních požadavků u ochranného oděvu OPO poskytujícímu omezenou ochranu proti kapalným (dále jen ochranný oděv) **používejte vždy vrchní části oděvu (bundu) se spodní částí oděvu (kalhotami), které tvoří oblek. Při používání musí být oděv vždy zapnutý (nerozhalený)!!!**
- Ochranný oděv musí během běžného používání (zahrnující ohýbání a pohyb) trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost. Blůza musí být dostatečně dlouhá, aby pokryla horní část kalhot, ohne-li se jejich uživatel v pase.
- Špinavý oděv může vést ke snížení funkce ochranného oděvu! Funkčnost zůstává zachována při dodržování doporučené údržby!**
- Ochranný oděv nesmí být odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- Po každém použití je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození oděvu. V tomto případě je nutné výrobek vyřadit z dalšího použití!** Oděv je funkční pouze v původním provedení, tj. bez neodborných zásahů, jako je např. záplatování poškozeného oděvu.

DOPORUČENÍ dalších potřebných osobních ochranných prostředků:

Obuv chránící před chemikáliemi (ČSN EN 13832-1)


Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím (ČSN EN ISO 374-1)

Osobní prostředky k ochraně očí (ČSN EN 166)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů (ČSN EN 136, případně EN 140)

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba dle symbolů údržby. Ochranný oděv OPO je vyroben z tkaniny, která zajišťuje zachování ochranných vlastností i po opakované doporučené údržbě, uvedené na etiketě pomocí symbolů údržby.

	Postup praní	Maximální teplota 60 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování
	Postup bělení	Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlór
	Postup sušení	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce
	Postup žehlení	Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou
	Postup chemického čištění	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzínem (destilační rozmezí mezi 150 °C a 220 °C, bod vzplanutí 38 °C až 60 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ:

Výrobky se nesmí skladovat v prašném nebo vlhkém prostředí. Oděvy jsou balené a expedované v PE sáčcích.

POKYNY PRO LIKVIDACI:

ODĚV: mechanické zničení nebo spalování

PE OBAL: do tříděného odpadu

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobce vydal na základě kladného posouzení výrobku EU prohlášení o shodě. Toto je dostupné na webových stránkách výrobce: www.sintex.cz

Datum: 18.12.2024

Návod na použitie

(informácie poskytnuté výrobcom)

SK

Výrobca: **SINTEX, a.s. Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, CS**

Výrobok: **Ochranný odev OPO (typ 6)**

Oblečenie sa skladá zo súpravy: blúzka + nohavice

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100 % polypropylén

Výrobok bol posúdený z hľadiska požiadaviek stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425, ako je uvedené v norme ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) v súvislosti s normou ČSN EN ISO 13688:2014/A1 (id. EN ISO 13688:2013/A1). Z hľadiska požiadaviek normy ČSN EN 13034+A1:2009 bol výrobok posúdený ako poskytujúci obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám. Ochranný odev typu 6 bol testovaný ako celok. Posúdenie vykonal notifikovaný orgán č. 1021 TZÚ, s.p. Brno. Ide o OOP

III. kategórie. Výrobok podlieha pravidelnému dohľadu notifikovaného orgánu TZÚ, s.p. Brno.

VEĽKOSTNÁ TABUĽKA:

Veľkosť	MUŽ		ŽENY	
	Obvod hrudníka	Obvod pásu	Obvod hrudníka	Obvod pásu
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64	80	60
44	84	68 - 72	84	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96	84 - 88	96 - 100	76
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84
54	104 - 108	96	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
SKUPINY VÝŠKY				
Typ	MUŽI		ŽENY	
Znížená	152		152 - 158	
základná	170		158 - 170	
rozšírená	182 - 194		170 - 176	

OBLASŤ POUŽITIA:

Dvojdielny ochranný odev OPO (typ 6) proti chemikáliám, poskytujúci obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám. Odev je určený na opakované použitie.

VÝZNAM OZNAČENÍ:

 ČSN EN ISO 13688:2014/A1	 ČSN EN 13034+A1:2009 Typ 6
Piktogram označuje, že je potrebné oboznámiť sa s pokynmi výrobcu.	Piktogram v tvare štítu označuje nebezpečenstvo, proti ktorému je odev navrhnutý chrániť, a typ nebezpečenstva je symbolizovaný obrázkom vnútri štítu. Piktogram označuje, že ochranný odev je možné používať v prostredí s chemickými nebezpečenstvami.

Na určenie parametrov použitého materiálu boli použité skúšobné metódy v súlade s požiadavkami noriem	
požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám podľa ČSN EN 13034+A1:2009	podľa ČSN EN ISO 13688:2014/A1
s použitím skúšobnej metódy ČSN EN 14325:2019	- nezávadnosť podľa článku 4.2 (ČSN EN ISO 105-E04, ČSN EN ISO 105-X12, ČSN EN ISO 3071, ČSN EN ISO 14184-1)
	- zmena rozmerov podľa článku 5.3 (ČSN EN ISO 6330)

MATERIÁL POUŽITÝ PRI VÝROBE ODIEVOV OPO SPLŇA POŽIADAVKY NORMY ČSN EN 13034+A1:2009 V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH:

Vlastnosť	Trieda	Parameter	Trieda
Odolnosť proti oderu	3	Odolnosť proti znečisteniu	H ₂ SO ₄ (30 %) NaOH (10 %) 3
Odolnosť proti roztrhnutiu	6		o-xylén (100 %) bután-1-ol N
Pevnosť v ťahu	6	Penetrácia	H ₂ SO ₄ (30 %) NaOH (10 %) 2
Odolnosť proti prepichnutiu	4		o-xylén (100 %) bután-1-ol 3
Pevnosť švu	5		

Odev bol testovaný ako celok v súlade s článkom 52 normy ČSN EN 13034+A1

POKYNY NA POUŽITIE A UPOZORNENIA:

- 1) Aby ste splnili základné bezpečnostné požiadavky na ochranné odevy OPO poskytujúce obmedzenú ochranu proti tekutinám (ďalej len „ochranné odevy“), **vždy používajte hornú časť odevu (bundu) spolu s dolnou časťou odevu (nohavicami), ktoré spolu tvoria oblek. Pri používaní musí byť odev vždy zapnutý (nie rozopnutý)!!!**
- 2) Pri bežnom používaní (vrátane ohýbania a pohybu) musí ochranný odev nepretržite zakrývať všetky materiály, ktoré nemajú túto vlastnosť. Bunda musí byť dostatočne dlhá, aby zakrývala hornú časť nohavíc, keď sa nositeľ ohýba v páse.
- 3) **Špinavý odev môže znížiť funkčnosť ochranného odevu! Funkčnosť sa zachová, ak sa dodržiavajú odporúčané pokyny na údržbu!**
- 4) Ochranný odev sa nesmie skladovať v blízkosti horľavých alebo výbušných prostredí ani pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami.
- 5) **Po každom použití je potrebné skontrolovať, či nie je odev poškodený. Ak sa zistí poškodenie, výrobok sa musí vyradiť z prevádzky!** Odev je funkčný len v pôvodnom stave, t. j. bez neoprávnených úprav, ako je napríklad záplata poškodeného odevu.

ODPORÚČANIA pre ďalšie potrebné osobné ochranné prostriedky:

Odozva chrániaca proti chemikáliám (ČSN EN 13832-1)


Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám (ČSN EN ISO 374-1) Osobné

ochranné prostriedky na ochranu zraku (ČSN EN 166)

Ochranné prostriedky dýchacích ciest (ČSN EN 136 alebo EN 140)

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba podľa symbolov údržby. Ochranné odevy OPO sú vyrobené z tkaniny, ktorá zaručuje zachovanie ochranných vlastností aj po opakovaných odporúčaných údržbách, ako je uvedené na štítku symbolmi údržby.

	Postup prania	Maximálna teplota 60 °C Bežné mechanické pôsobenie Bežné plákanie Normálne odstred'ovanie
	Postup bielenia	Výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór.
	Postup sušenia	Produkt sa nesmie sušiť v sušičke
	Žehlenie	Žehlite pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, pri žehlení parou postupujte opatrne.
	Postup chemického čistenia	Produkt sa smie chemicky čistiť iba trifluórtrichlóretánom a ťažkým benzínom (destilačný rozsah medzi 150 °C a 220 °C, bod vznietenia 38 °C až 60 °C) pomocou štandardných postupov čistenia bez obmedzenia.

BALENIE, SKLADOVANIE:

Výrobky sa nesmú skladovať v prašnom alebo vlhkom prostredí. Odevné výrobky sú balené a expedované v PE vreciach.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU:

ODEVY: mechanické zničenie alebo spaľovanie

PE BALENIE: v triedenom odpade

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ:

Výrobca vydal vyhlásenie o zhode EÚ na základe kladného posúdenia výrobku. Toto vyhlásenie je k dispozícii na webovej stránke výrobcu: www.sintex.cz

Dátum: 18. december 2024

Instructions for use

EN

(information provided by the manufacturer)

Manufacturer: **SINTEX, a.s. Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Czech Republic**

Product: **OPO protective clothing (type 6)**

The clothing consists of a set: blouse + trousers

Material used: OPO 230 fabric, 100% polypropylene

The product has been assessed in terms of the requirements set out in Regulation (EU) No 2016/425 of the European Parliament and of the Council, as specified in standard ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) in connection with ČSN EN ISO 13688:2014/A1 (id. EN ISO 13688:2013/A1). In terms of the requirements of standard ČSN EN 13034+A1:2009, the product was assessed as providing limited protection against liquid chemicals. Type 6 protective clothing was tested as a whole garment. The assessment was carried out by notified body No. 1021 TZÚ, s.p. Brno. This is PPE

III. Category. The product is subject to regular supervision by the notified body TZÚ, s.p. Brno.

SIZE CHART:

Size	MEN		WOMEN	
	Chest circumference	Waist circumference	chest circumference	waist circumference
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64 - 68	80 - 84	60 - 64
44	84 - 88	68 - 72	84 - 88	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68 - 72
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96 - 100	84 - 88	96 - 100	76 - 80
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84 - 88
54	104 - 108	96 - 100	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120 - 124	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
HEIGHT GROUPS				
Type	MEN		WOMEN	
Reduced	152 - 170		152 - 158	
basic	170 - 182		158 - 170	
extended	182 - 194		170 - 176	

AREA OF USE:

OPO two-piece protective clothing (type 6) against chemicals, providing limited protection against liquid chemicals. The clothing is designed for repeated use.

MEANING OF MARKINGS:

 ČSN EN ISO 13688:2014/A1	 ČSN EN 13034+A1:2009 Type 6
The pictogram indicates that it is necessary to familiarise yourself with the manufacturer's instructions.	The shield-shaped pictogram indicates the hazard against which the clothing is designed to protect, and the type of hazard is symbolised by the image inside the shield. The pictogram indicates that the protective clothing can be used in environments with chemical hazards.

Test methods were used to determine the parameters of the material used in accordance with the requirements of the standards	
requirements for protective clothing against chemicals providing limited protection against liquid chemicals according to ČSN EN 13034+A1:2009	according to ČSN EN ISO 13688:2014/A1
using the testing method ČSN EN 14325:2019	- safety according to Article 4.2 (ČSN EN ISO 105-E04, ČSN EN ISO 105-X12, ČSN EN ISO 3071, ČSN EN ISO 14184-1) - change in dimensions according to Article 5.3 (ČSN EN ISO 6330)

THE MATERIAL USED IN THE MANUFACTURE OF OPO CLOTHING MEETS THE REQUIREMENTS OF ČSN EN 13034+A1:2009 IN THE FOLLOWING AREAS:

Property	Class	Parameter	Class
Abrasion resistance	3	Repellency	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%) 3 3
Tear resistance	6		o-xylene (100%) butan-1-ol N N
Tensile strength	6	Penetration	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%) 2 3
Puncture resistance	4		o-xylene (100%) butan-1-ol N N
Seam strength	5		

The garment was tested as a whole in accordance with Article 52 of ČSN EN 13034+A1

INSTRUCTIONS FOR USE AND WARNINGS:

- 1) To meet the basic safety requirements for OPO protective clothing providing limited protection against liquids (hereinafter referred to as protective clothing), **always use the upper part of the clothing (jacket) with the lower part of the clothing (trousers), which together form a suit. When in use, the clothing must always be fastened (not open)!!!**
- 2) During normal use (including bending and movement), protective clothing must continuously cover all materials that do not have this property. The jacket must be long enough to cover the top of the trousers when the wearer bends at the waist.
- 3) **Dirty clothing can reduce the functionality of protective clothing! Functionality is maintained when the recommended maintenance is followed!**
- 4) Protective clothing must not be stored near flammable or explosive atmospheres or when handling flammable or explosive substances.
- 5) **After each use, it is necessary to check the clothing for damage. If damage is found, the product must be taken out of service!**
The clothing is only functional in its original condition, i.e. without unauthorised modifications such as patching damaged clothing.

RECOMMENDATIONS for other necessary personal protective equipment:


Footwear protecting against chemicals (ČSN EN 13832-1)

Protective gloves against hazardous chemicals (ČSN EN ISO 374-1) Personal eye protection equipment (ČSN EN 166)

Respiratory protective equipment (ČSN EN 136 or EN 140)

PRODUCT MAINTENANCE:

Maintenance according to maintenance symbols. OPO protective clothing is made of fabric that ensures the preservation of protective properties even after repeated recommended maintenance, as indicated on the label by maintenance symbols.

	Washing procedure	Maximum temperature 60 °C Normal mechanical action Normal rinsing Normal spin
	Bleaching procedure	The product must not be bleached with chlorine-releasing agents
	Drying procedure	The product must not be tumble dried
	Ironing procedure	Iron at a maximum soleplate temperature of 110 °C, use caution when steam ironing
	Dry cleaning procedure	The product may only be dry cleaned with trifluorotrichloroethane and heavy petrol (distillation range between 150 °C and 220 °C, flash point 38 °C to 60 °C) using standard cleaning procedures without restriction

PACKAGING, STORAGE:

Products must not be stored in dusty or damp environments. Garments are packaged and shipped in PE bags.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

CLOTHING: mechanical destruction or incineration

PE PACKAGING: sorted waste

EU DECLARATION OF CONFORMITY:

The manufacturer has issued an EU declaration of conformity based on a positive assessment of the product. This is available on the manufacturer's website: www:sintex.cz

Date: 18 December 2024

Instrukcja obsługi

PL

(informacje dostarczone przez producenta)

Producent: **SINTEX, a.s. Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Czech Republic**

Produkt: **Odzież ochronna OPO (typ 6)**

Odzież składa się z zestawu: bluza + spodnie

Zastosowany materiał: tkanina OPO 230, 100% polipropylen

Produkt został oceniony pod kątem wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425, które są sprecyzowane w normie ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) w powiązaniu z normą ČSN EN ISO 13688:2014/A1 (id. EN ISO 13688:2013/A1). Z punktu widzenia wymagań normy ČSN EN 13034+A1:2009 produkt został oceniony jako zapewniający ograniczoną ochronę przed płynnymi chemikaliami. Odzież ochronna typu 6 została przetestowana jako kompletny strój. Ocena została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 1021 TZÚ, s.p. Brno. Jest to OOP

III. Produkt podlega regularnemu nadzorowi jednostki notyfikowanej TZÚ, s.p. Brno.

TABELA ROZMIARÓW:

rozmiar	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY	
	obwód klatki piersiowej	obwód talii	obwód klatki piersiowej	obwód talii
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64 - 68	80 - 84	60 - 64
44	84 - 88	68 - 72	84 - 88	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68 - 72
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96 - 100	84 - 88	96 - 100	76 - 80
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84 - 88
54	104 - 108	96 - 100	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120 - 124	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
GRUPY WZROSTOWE				
typ	MĘŻCZYŹNI		KOBIETY	
obniżona	152 - 170		152 - 158	
podstawowa	170 - 182		158 - 170	
przedłużony	182 - 194		170 - 176	

ZASTOSOWANIE:

Dwuczęściowy kombinezon ochronny OPO (typ 6) chroniący przed chemikaliami, zapewniający ograniczoną ochronę przed chemikaliami w postaci płynnej. Kombinezon jest przeznaczony do wielokrotnego użytku.

ZNACZENIE OZNACZEŃ:

 ČSN EN ISO 13688:2014/A1	 ČSN EN 13034+A1:2009 typ 6
Piktogram oznacza, że należy zapoznać się z instrukcjami producenta.	Piktogram w kształcie tarczy oznacza zagrożenie, przed którym ma chronić odzież, a rodzaj zagrożenia symbolizuje obrazek wewnątrz tarczy. Piktogram oznacza, że odzież ochronna może być stosowana w środowisku zagrożonym chemicznie.

Metodami badawczymi określono parametry użytego materiału zgodnie z wymaganiami norm	
wymagania dotyczące wykonania odzieży ochronnej przeciwko zapewniającej ograniczoną ochronę przed płynnymi substancjami chemicznymi zgodnie z normą ČSN EN 13034+A1:2009	zgodnie z normą ČSN EN ISO 13688:2014/A1
metodą badawczą ČSN EN 14325:2019	- nieszkodliwość zgodnie z art. 4.2 (ČSN EN ISO 105-E04, ČSN EN ISO 105-X12, ČSN EN ISO 3071, ČSN EN ISO 14184-1) - zmiana wymiarów zgodnie z art. 5.3 (ČSN EN ISO 6330)

MATERIAŁ WYKORZYSTANY DO WYTWORZENIA ODZIEŻY SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY ČSN EN 13034+A1:2009 W NASTĘPUJĄCYCH POZIOMACH:

Właściwość	Klasa	Parametr		Klasa
Odporność na ścieranie	3	Odporność na odrzucanie	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%)	3 3
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie	6		o-ksylen (100%) butan-1-ol	N N
Wytrzymałość na rozciąganie	6	Penetracja	H ₂ SO ₄ (30%) NaOH (10%)	2 3
Odporność na przebicie	4		o-ksylen (100%) butan-1-ol	N
Wytrzymałość szwów	5			

Odzież została przetestowana jako całość zgodnie z art. 52 normy ČSN EN 13034+A1

INSTRUKCJA UŻYCIA I OSTRZEŻENIA:

- 1) Aby spełnić podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące odzieży ochronnej OPO zapewniającej ograniczoną ochronę przed cieczami (zwanej dalej odzieżą ochronną), **należy zawsze używać górnej części odzieży (kurtki) wraz z dolną częścią odzieży (spodniami), które tworzą komplet. Podczas użytkowania odzież musi być zawsze zapięta (nie rozpięta)!!!**
- 2) Odzież ochronna musi podczas normalnego użytkowania (obejmującego schylanie się i ruch) stale zakrywać wszystkie materiały, które nie mają tej właściwości. Bluza musi być wystarczająco długa, aby zakrywała górną część spodni, gdy użytkownik schyla się w talii.
- 3) **Bрудna odzież może prowadzić do obniżenia funkcji odzieży ochronnej! Funkcjonalność pozostaje zachowana przy przestrzeganiu zalecanych zasad konserwacji!**
- 4) Odzieży ochronnej nie wolno odkładać w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych gazów ani podczas obchodzenia się z łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami.
- 5) **Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy odzież nie została uszkodzona. W takim przypadku produkt należy wycofać z dalszego użytku!** Odzież jest funkcjonalna tylko w oryginalnym stanie, tj. bez nieprofesjonalnych ingerencji, takich jak np. łatki na uszkodzonej odzieży.

ZALECENIA dotyczące innych niezbędnych środków ochrony osobistej:


Obuwie chroniące przed chemikaliami (ČSN EN 13832-1)

Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (ČSN EN ISO 374-1) Środki ochrony osobistej oczu (ČSN EN 166)

Środki ochrony dróg oddechowych (ČSN EN 136 lub EN 140)

KONSERWACJA PRODUKTU:

Konserwacja zgodnie z symbolami konserwacji. Odzież ochronna OPO jest wykonana z tkaniny, która zapewnia zachowanie właściwości ochronnych nawet po wielokrotnej konserwacji zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie za pomocą symboli konserwacji.

	Procedura prania	Maksymalna temperatura 60 °C Normalne działanie mechaniczne Normalne płukanie Normalne wirowanie
	Procedura wybielania	Produktu nie wolno wybielać środkami uwalniającymi chlor
	Sposób suszenia	Produktu nie wolno suszyć w suszarce bębnowej
	Procedura praskania	Praskanie w maksymalnej temperaturze powierzchni praskania 110 °C, ostrożnie podczas praskania parą
	Postępowanie przy czyszczeniu chemicznym	Produkt można czyścić chemicznie wyłącznie trifluorotrichloroetanem i ciężkim benzynem (zakres destylacji od 150 °C do 220 °C, temperatura zapłonu od 38 °C do 60 °C) przy użyciu standardowych metod czyszczenia bez ograniczeń

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE:

Produktów nie wolno przechowywać w środowisku zapyłonym lub wilgotnym. Odzież jest pakowana i wysyłana w workach PE.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI:

ODZIEŻ: mechaniczne zniszczenie lub spalanie

OPAKOWANIE PE: do odpadów sortowanych

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Producent wydał deklarację zgodności na podstawie pozytywnej oceny produktu UE. Jest ona dostępna na stronie internetowej producenta: www.sintex.cz

Data: 18.12.2024